

Status på bussene våre:

D-25736 Hokstadvogna



Volvo B 615-97 Knutsen 1962

Står vinterlagret i Selbu.

Den er i bra stand, men trenger og få laget ny dør i bagasjerom, lakkering og pakninger på siderutene på taket

U-75042 Klæburuten



Scania B 76 Berg 1968

Bussen står lagret på Ørlandet

Den er i bruksstand stand, men den har en del småfeil som vannlekkasje i tak, trenger nye dekk og reservhjul

U-75176 Melkruta



DAF A 1600 DF Berg 1969

Bussen står parkert på Ørlandet

Den ble reparert og eu godkjent i 2020

Den er også omregistrert til bevaringsverdig kjøretøy.

Den er i grei stand, trenger og bytte noe listverk innvendig og platten får nå nytt trevirke

U-75110 NSB



Volvo B 58 1970

Står vinterlagret i Meråker.

Er nå i bra stand etter at rust rundt frontrutene ble tatt, samt nye vinduspakninger til frontrute.

Dieseltanken ble også demontert og sveiset.

Det er byttet en del sideruter samt at dørpumpene er under overhaling

VD-22274 TBR



Scania CR 110 1971

Står lagret i garasje i Meråker.

Bussen er avskiltet.

Bussen står lagret i påvente av oppussing og lakking.

Det ble utført hærverk på bussen flere ruter ble knust, de er nå anskaffet og skal monteres inn igjen

XD-12704 Fylkesbussen



Volvo B 57 Berg 1972

Står vinterlagret i selbu

Bussen er i bra teknisk stand,

Den har hatt et omfattende restaureringsarbeidet siste år der bakpart ble utbedret etter skaden den ble også delvis opp lakkert samt eu godkjent.

VD-55511 TOB 27



Scania B 110 Vest 1973

Står parkert på Orkanger.
Bussen er i bra stand,
Den er reparert opp og eu godkjent samt
registrert bevaringsverdig i 2024.
men det flere av side rutene punktert som må
skiftes, samt at den trenger ny lakk og
utbedring av gulvbelegg

XD-30047 Fjerdingsgen



DAF Berg 1974

Står vinterlagret i Selbu.
Bussen er i bra stand, men motor og
kompressor er utslitt å bør skiftes.

VE-81716 Fosenbuss



Volvo B 10 M 1991

Bussen står lagret på Sandmoen
Den er kjørbær, og det mangler noen
instrument på dashbordet.
Innvendig er den ganske bra.
Utvendig er lakken noe slitt og den har noen
pungterte ruter.